



INFORMACJA O ~~BADANIACH~~ BIEGŁOŚCI / PORÓWNANIACH MIĘDZYLABORATORYJNYCH

NR 22/2016

prowadzonych przez Klub POLLAB - Sekcję

BADAŃ MATERIAŁOWYCH

Temat badania biegłości / porównań międzylaboratoryjnych <i>(niepotrzebne skreślić)</i>	Badania wizualne (VT) przelomu złącza spawanego		
Cel programu	Potwierdzenie kompetencji technicznych laboratoriów wykonujących badania nieniszczące w zakresie badań wizualnych. Spełnienie wymagań dokumentu DA-05		
Liczba uczestników	15		
Liczba obiektów badań (liczba próbek) i ich opis	Przełom spoiny czołowej złącza doczołowego wykonanego ze stali S355 JR o grubości 10 mm, spawanego metodą 135. Złącze oznakowane jest symbolem IK02. Wszystkie nieciągłości występujące na przelomie zostały opisane w karcie próbek egzaminacyjnych.		
Liczba badanych cech i ich wykaz, dokument odniesienia	Wykrycie wszystkich nieciągłości występujących w przelomie spoiny, opisanie ich oraz zwymiarowanie (podanie dokładnego miejsca wykrycia wraz ze szkicem lub zdjęciem) wg: PN-EN ISO 6520-1:2009, PN-EN ISO 17637:2011, PN-EN ISO 5817:2014.		
Identyfikacja dziedziny badań oraz badanych obiektów <i>(zgodnie z DAB-07/DAP-04)</i>	Symbol	Dziedzina badań	Obiekt / grupa obiektów
	L/8	Badania nieniszczące wyrobów konstrukcyjnych	Połączenia spawane metali i ich stopów
Data rozpoczęcia badań	15.07.2016 r.	Planowana data zakończenia	31.12.2016 r.
Koordynator	Dawid Majewski, (32) 33-58-279, dawid.majewski@is.gliwice.pl (imię, nazwisko, dane kontaktowe) nie wymaga podpisu		
Weryfikator	Krzysztof Staniszewski, (32) 33-58-249, krzysztof.staniszewski@is.gliwice.pl (imię, nazwisko, dane kontaktowe) nie wymaga podpisu		
Przewodniczący Sekcji	Tomasz Waclawczyk, 795 596 890, tomaszwaclawczyk@o2.pl , 14.06.2016 r. (imię, nazwisko, data) nie wymaga podpisu		
Akceptacja Prezes Zarządu Klubu POLLAB	Andrzej Brzyski, 21.06.2016 r. (imię, nazwisko, data) nie wymaga podpisu		

Szczegółowe informacje zawarte są w załączonym Planie PT/ILC oraz dostępne są na stronie internetowej Klubu POLLAB www.pollab.pl.